

Atteler la remorque

- 1. Se rapprocher**
 - 2. Sortir**
 - 3. Préparer**
 - 4. Reculer**
 - 5. Atteler**
- (crochet, roue stabilisatrice, câble de rupture, raccordements électriques, béquilles, frein, cales)
- 6. Contrôler** (les phares et les clignotants)
 - 7. Tester**





Transports

Atteler / dételer une remorque



Dételer et immobilisation d'une remorque

- 1. Parquer**
- 2. Sortir**
- 3. Assurer**
(frein de stationnement, cales, béquille, raccordements électriques, câble de rupture, roue stabilisatrice)
- 4. Dételer**
- 5. Avancer**
- 6. Contrôler**
- 7. Rétablir**







forces à arrimer




Centre de gravité du
chargement




Arrimage de sécurité
(caler)



Arrimage sur plateau
(arrimage de force)



Arrimage direct



Arrimage combiné
arrimage de sécurité et arrimage de force

matière	N° ONU	kg/l	transporté	facteur	points
acétylène	1001	kg		3	
air comprimé	1002	litres		1	
butane	1011	kg		3	
oxygène comprimé	1072	litres		1	
diesel	1202	litres		1	
essence	1203	litres		3	
propane	1978	kg		3	
total					



Max 1000 pts
Sans permis ADR

matériel de bord

- Extincteur
- Panneau de signalisation avec lampe de signalisation
- lampe de poche
- Lunette de protection
- Rince œil
- Gants de protection ADR/SDR
- Produit liant / absorbant
- Feuille pour la rétention des liquides
- Pelle anti-étincelle, balais
- Bac de rétention, récipient



Attention à l'arrimage !

Ne pas mélanger:

- matière contaminante et alimentaire
- matière inflammable et source de chaleur/étincelles



1. Sécuriser le carrefour
2. Observer et définir le schéma
3. Commuter les feux (clignotant)
4. Entrer sur le carrefour (arrêt général)
5. Réguler la circulation
6. Se faire remplacer (arrêt général)
7. Commuter les feux (impératif)
8. Sortir du carrefour (arrêt général)



Pose de la signalisation


En localité au maximum 50 m.

Hors localité de 150 à 250 m.

- Les 6 principes de base

- Être le chef (clair et sûr) ;
- Faire des signes clairs (juste, précis) ;
- Être visible (signalisation, EPI) ;
- Être respectable (tenue, attitude) ;
- Observer (surtout derrière) ;
- Anticiper.





Piétons traversez !

La technique du 90°

